

Kupplung 220D/8 macht Probleme, Pedal bleibt unten

Post by "Mathieu" of Sep 27th 2023, 12:49 pm

Den Nehmerzylinder habe ich vor dem Umbau des Getriebes ueberholt mit einen Autofren Satz. Die Leitung (die bei dieses Getriebe ja etwas laenger ist wie bei das vorher eingebaute altere) habe ich vor den Einbau gereinigt.

Jetzt aber nicht erneut ausgebaut, nur ein paar maal durchgepumpt aus der entlueftung unten.

Ich muss sagen, das Entlueften geht beim /8 einfacher wie bei die Flosse damals....

Gruesse Mathieu