

W 111 Coupe 250 SE 1966 - Zylinderkopf abbauen - was muss man beachten?

Post by "Motorhog23" of Oct 11th 2023, 11:38 pm

Den Kühlwasser Wärmespeicher mit Dehnstoffelement hat mein Kollge zerlegt jetzt wissen wir nicht mehr wie der zusammengehört. Blöd aber wahr.

Kann jemand helfen vielleicht mit Fotos?

Danke!