

Mercedes 350 SL W 107 Automatikgetriebe Deckel undicht

Post by “Motorhog23” of Nov 29th 2023, 4:16 pm

Scheinbar ist der Ring bei meinem W 107 nicht vorhanden.

Ich benötige den:

O-Ring vom Bremsbandkolben Deckel

Gruesse

michael