

w109 300 SEL 6.3 Luftfederung

Post by "thomasj" of Dec 12th 2023, 2:59 pm

zuerst sollte man mal rausfinden ob es am Ventil oder an der Peripherie liegt.

Dazu hatte Markus oben etwas geschrieben. Hast Du geprüft ob die Halterung für die Gelenkstange des Ventils noch fest am hinteren Drehstab montiert ist oder sich etwa verdreht hat?

Mach ein Foto mit senkrechtem Blick auf den Hebel am Ventil (wenn der Wagen ungewollt oben ist), dann kann ich das auch im Bild sehen.

Und: wie lang ist die Gelenkstange etwa (von Mittel Kugelkopf zu Mitte Kugelkopf)?

Danach rätseln wir weiter.

Viele Grüße,
Thomas