

W124: Klima undicht <-> Armaturenbrett ausbauen

Post by "Edgar_Markus" of Jan 3rd 2024, 5:42 pm

Abend

meiner erfahrung nach stellen sich die undichtheiten eher im bereich klima-kühler und trockenher (schauglas, anschlüsse) so wie an den füllventilen selbst ein.

die leitungen um das expansionsventil sind in der regel bombenfest.

fragt nicht woher ich das weiss....

Edgar