

EHS beim W126 420SEC undicht

Post by "hoffy" of Jan 17th 2024, 2:21 pm

Hi, aus'n anderen Forum.....

Hello !

Dass die Dichtringe undicht werden, ist eher unwahrscheinlich, wie schon weiter oben bemerkt wurde.

In der Regel wurde in diesem Fall das EHS, bei der Montage zu stark angezogen, dadurch bricht das Plastikgehäuse und schon ist es geschehen.

Sollte nur handfest angezogen werden. Habe jetzt leider keine genauen Drehmoment Werte zur Hand.

Gruß goedeke

Hallo, die Drehmomentwerte für die beiden Schrauben laut WIS sind :

3,0 +/- 0,5 Nm

Die 2 Dichtringe haben jeweils die Nummer A 012 997 97 48

Gruss Dirk

Schau dir das Gehäuse mal an und entscheide selber 😊