

## **W124: Klima undicht <-> Armaturenbrett ausbauen**

**Post by "HaWa" of Feb 12th 2024, 2:01 am**

Hallo, das war in den 80ern halt so.

Gab es nur bis zur Modellpflege.

Gaukelt nicht sondern zeigt wie Hagen schreibt den Saugrohrunterdruck an.

(Je höher desto Schubabschaltung)

Gruß HaWA