

# **M189 mit Automatic stirbt beim Rangieren ab**

**Post by "Pingulix" of Feb 25th 2024, 2:48 pm**

Hallo Lutz,

zu fettes Gemisch bewirkt doch auch eine schlechte Gasannahme im warmen Zustand, oder?

Kontrollier doch mal das Dehnstoffelement, dies hat doch auch der M189. Wäre zumindest mal ein einfacher Test den Winfried schon mal beschrieben hat.

Gruß

Stefan