

# W115 - kein Bremsdruck

Post by "VDH3390" of Mar 18th 2024, 4:25 pm

Hallo Mathieu, Markus, Mario, Willi,

ich danke Euch für Eure Einschätzungen und werde dem entsprechend im ersten Schritt den Hauptbremszylinder erneuern.

Das sich die Farbe meiner TÜV-Plakette (braun von 2016) mit blau-silber nicht verträgt, ersetzte ich den HBZ und wenn die HU erledigt ist, umgehend (inkl. Geber und Nehmer der Kupplung) den Rest.

Was den Austausch angeht:

In einer alten W115-Reparaturanleitung des Turm-Verlags habe ich ein Bremsenkapitel gefunden, aber gibt es das auch in der Werksliteratur?

(In Band 1 und 2 der VDH-Nachdrucke für den Typ habe ich nichts gefunden.)

Grüße

Thomas