

Druckdämpfer Bosch 0280161007 defekt/Druck einstellbar?

Post by "Volker450SL" of Mar 26th 2024, 1:02 pm

Hallo Bernd,

das Original ist nicht einstellbar. Daneben gibt es noch den 0 280 161 012 für die 380er USA, die davon bis zu 2 haben.

es wird auch kein Druck vorgegeben sondern eine Dämpfungskonstante - sprich wie weit lenkt die Membran bei einem plötzlichen Druckstoß von z.B. 5 Bar Systemdruck aus. Der 007 sitzt ja am Steuerdruck, während der 012 am Systemdruck zwischen Unterkammer und Taktventil sitzt.

Was der Nachbau für Eigenschaften kann Dir nur der Verkäufer sagen. Welche Dämpfungseigenschaften die Originale 007 und 012 haben kann ich Dir nicht sagen. Bosch hat keine Werte raus gerückt, mir nur mal bestätigt, dass der 012 eine höhere Dämpfungskonstante wegen des höheren Drucks am 380 hat.