

W116 - 350 SE - Leerlauf

Post by "Edgar_Markus" of Mar 27th 2024, 7:02 am

Moin

bevor du an den Regler und Zusatzluftschieber gehst würde ich all die Unterdruckleitungen erneuern inkl. der Gummiteile. Dieser nachträgliche Einbau zieht sicher Falschlucht. Wo geht denn der Textilschlauch hin? der ist nicht original.

Edgar