

# **Kombi Instrument W123, 2. Serie**

**Post by "StefanR" of Apr 1st 2024, 4:45 pm**

Danke Rory, das hilft weiter! Wobei ich immer noch verwundert bin, dass LED Lampen so einen Schaden verursachen können.....

Heute beim 108er hab ich das erste mal nach komplettumbau der Heizung und neuen Sicherungskasten, Überholung des Kombiinstrumentes und Überholung des Bremskraftverstärkers die Batterie angeklemt. Die LEDs lassen sich prima dimmen, mit dem original Dimmer.