

Kombi Instrument W123, 2. Serie

Post by "StefanR" of Apr 1st 2024, 9:25 pm

Hallo 11100, die hab ich bei Ebay gekauft. Aber der Verkäufer hat keine mehr 😞

Im 108er lassen sie sich dimmen, im 123er nicht. 😞 Im 108er sind aber mehr zur allgemeinen Instrumentenbeleuchtung, ich glaube fünf. Es kann also mit dem Widerstand zu tun haben, im 123er sind es ja nur zwei. Ist der selbe Dimmer und ich hab heute alles nochmal durchgemessen und mit Strom beaufschlagt. Das Instrument ist erst einmal wieder fit. Ich besorg mir mal nen Spiegel, vielleicht ist der Zentralstecker doch falsch drauf. Abgebrochen ist ja nix und er flutscht nur so drauf. Morgen Abend probiere ich es nochmal.

Kolbenfresser und Kupferwurm, die schlimmsten Tiere im Auto! 🤢