

# Komisches Geräusch W109 3.5 im Motorraum

**Post by "Porfirio Rubirosa" of Apr 2nd 2024, 1:17 pm**

Das weiß keiner, die Ursache muss man am Motor suchen und finden. Vielleicht ist es nur eine Halterung, vom Krümmer oder so, etwas verrutscht, so dass der Auspuff irgendwo gegen vibriert. Ich würde mir alles anschauen, daran rütteln usw. Es kann auch innen sonstwo etwas lose sein, zB. irgend ein Lager. Ich würde mir einen 30 -40 cm langen 10 x 10 mm<sup>2</sup> Holzstab nehmen, ein Ende mit ein paar Lagen Stoff polstern, mit Isolierband fixieren und mit diesem Stethoskop den Motor systematisch abhören und das Geräusch einkreisen.

Wichtig: Ist der Öldruck ok?

Gruß - Christoph