

M116.961 3.8 V8 BF Seite, Nockenwellenbock undicht?

Post by "hoffy" of Apr 2nd 2024, 8:18 pm

Hi, schraube er mal das Ölrohr für die Öl-dusche ab, kleine Bohrungen säubern und kompl. mal durchpusten, wieder einbauen und schauen ob dann Öl kommt. Kannst auch das Ölrohr weg lassen und kurz Motor starten, wenn Öl aus den Lagerbock rausspritzt hast du dir deine Frage selber beantwortet.

*Gruß Hoffy !!!

Ach ja....wenn aus Lagerbock kein Öl kommt, dann ev Zylinderkopfdichtung falsch eingebaut oder ev. falsche Zylinderkopfdichtung genommen.