

M116.961 3.8 V8 BF Seite, Nockenwellenbock undicht?

Post by "Mathieu" of Apr 3rd 2024, 10:09 am

Hallo Markus,

Du meinst es waehre moeglich den hintere Lagerstutzen mit eine aus der Mitte zu vertauschen?
Dann gibt es keine Bohrung und das Oel presst sich unter den Stutzen hinaus?

Ich wurde mal nachschauen, das Nummer auf den Stutzen sollte dann eine andere sein oder?

Gruesse Mathieu

