

Bergauf keine Leistung

Post by "Perlchen" of Apr 6th 2024, 6:26 pm

Soo,

da ich mit dem Stromberg und dem /8 im allg. noch nicht so die Erfahrung habe, dachte ich mir, „da fragst die Leute mal im Forum....“

Folgendes.... 200/4 mit 95 PS, Motor läuft gut, springt sauber an und Vergaser regelt optimal wenn man von D auf N schaltet etc.

Gas wird 1a angenommen, auf gerader Strecke und Bergab kann ich Problemlos die Leistung abrufen...

Aber: geht es an eine Steigung/ Bergauf, fühlt es sich an als wenn erst die Schwimmerkammer leergekauft wird und dann der Kraftstoff nicht mehr ausreicht (Leistungseinbruch).

Rechts ran... kurz warten... dann weiter... Leistungseinbruch...rechts ran... etc. (Nur bergauf)



Frage.... Ich würde jetzt die Benzinpumpe vermuten und diese austauschen.... da ich aber den Stromberg nich so kennen, weiß ich nicht ob es Andresen auch liegen kann....

Eure Meinung ???