

Bergauf keine Leistung

Post by "oldpit" of Apr 6th 2024, 8:43 pm

kann auch ein zugesetzter Benzinfilter oder die Tankentlüftung sein....dann kommt nicht ausreichend Sprit vorne an

Gruß Peter