

Kombi Instrument W123, 2. Serie

Post by "StefanR" of Apr 7th 2024, 6:40 pm

[Quote from 11100](#)

Hallo Stefan,

in der Tat komisch. Kannst denn bitte trotzdem den LED Typ oder die abgelaufene Ebay Auktion posten. Dann such ich gezielt danach und poste die neuen Quellen. Danke.
Grüße Hannes

Hallo Hannes, das sind No Names aus China. Auf Ebay wird aber meist in der Beschreibung darauf hingewiesen, wenn sie dimmbar sind. Eigentlich ist das schon Standard. Im 123er dimmt es jetzt auch, nachdem ich den Dimmer instand gesetzt habe.

Und, nach langer Suche habe ich heraus gefunden, warum Tankanzeige, Temperatur und Blinker im KI nicht funktionierten. Eine Sicherung war defekt. Aber so, dass es nicht zu sehen, war. Ich hab ja alle durchgemessen, aber für die Milliampere, die das Messgerät braucht, hats gereicht, aber schon nicht mehr für die Spulen der Anzeigen.

Was lerne ich daraus? Gleich ALLE Sicherungen rausnehmen und prüfen, die sehen prima aus und sind an den Kontakten einfach weggeschmolzen, im Laufe der Jahre...

Ich hab dafür mindestens dreimal mein Instrument geprüft und nie wirklich was gefunden... 🙄