

107 - 450 SLC 5.0 - Austausch Frontscheibe / Zierrahmen

Post by "pwi232" of Apr 7th 2024, 8:53 pm

Hi zusammen,

erstmal herzlichen Dank für die vielen Antworten. Habe übers Wochenende nochmal viele neue Erkenntnisse zum Thema gewonnen.

Mein Hauptproblem liegt zunächst darin, dass die vorhandenen Leisten teilweise wirklich komplett zerstört sind. Die seitlichen sehen eher aus wie Rollfedern, anstatt wie Zierleisten... Zudem ist die Führungs-/Klemmschiene der Leisten beim Ausbau abgebrochen. Die Menge an Kleber zeigt außerdem deutlich, dass es nicht zerstörungsfrei machbar war.

Ich werde diese Woche auf jeden Fall nochmal mit meiner Versicherung und auch dem Glaser sprechen, vor allem bezüglich Haftung für den beim Ausbau entstandenen Schaden. Bin aber erstmal vorsichtig optimistisch.


Da ich nun diverse Meinungen zum Einbau der Leisten bekommen habe, bin ich mir nicht ganz sicher, was nun stimmt.

1. Teilweise habe ich es so verstanden, dass die Leisten nur gemeinsam mit der Scheibe montiert werden können. Danach sei es nicht mehr möglich.
2. Andererseits habe ich es aus diversen Beschreibungen so interpretiert, dass durch die richtige Positionierung der Scheibe ein nachträglicher Einbau kein Problem sein sollte. Vorausgesetzt, die Halteklammern wurden ersetzt und die Scheibe wurde mit Distanzstücken entsprechend positioniert (wie auch von Ulli beim SL beschrieben). Wenn das stimmen würde, werde ich die Scheibe auf jeden Fall montieren lassen, und das Thema Zierleisten notfalls nachträglich lösen. In der Montageanleitung, die ich dazu gefunden habe, scheint der Aus- und Einbau auch separat möglich zu sein.

chtung Gummilippe (7) an der
nem Klebeband (9) befestigen.

u erfolgt in umgekehrter Reihen-
zu achten, daß der Keder (10) an
scheibe richtig in den Zierstab ein-

rstab	10 Keder
mmilippe	11 Windschutz
genleiste	12 Vorderwandsäule
beband	



Bin gespannt, was sich diese Woche Neues ergeben wird und melde mich wieder.

Viele Grüße

Philipp