

Achslagerung W109 6.3 vs. andere

Post by "Winkler W109" of Apr 10th 2024, 8:41 am

[Quote from Breiti](#)

Soweit ich mich erinnere.... ja

Hier ein Bild davon

Breiti

Moin!

Ja, sollte so sein. Die Bauhöhe des M100 war wohl das Problem (zumindest eines davon) den Motor in den 109 zu bekommen. Man wollte kein Loch in die Haube schnitzen....

Die Becher sind aber identisch, sofern ich mich erinnere (gab's auch eine lange Zeit nicht). Ergänzend die Halterung vorn verändert den Winkel und Lage der Achse im Vergleich. Nummernkunde wie der Herr Frank habe ich nicht betrieben, nur Erinnerung bemüht. Der Zusammenbau der Achse war bei mir schon 2008.....

Feine Inselgrüße aus dem Norden, (fast) ganz oben.

Oliver