

Bergauf keine Leistung

Post by "Perlchen" of Apr 10th 2024, 9:10 am

Erstmal danke für eure Tipps.

Ich warte auf teile und muss mal schauen wann ich die Zeit zum wechseln hab... 

Erstmal werd ich Spritfilter mit Benzinpumpe erneuern, scheint mir auch die Logischste Erklärung.

Was mir noch aufgefallen ist, am 175CD ist unten das Leerlaufabschaltventil verbaut, aber nicht angeschlossen (gibt auch keine Möglichkeit).

Ich vermute das der Vergaser im Zuge der Restauration getauscht wurde ohne darauf zu achten.

Er "dieselt" nicht nach oder so, müsste auch ohne Auswirkung sein.... denke ich.