

Bergauf keine Leistung

Post by "Neckartaler" of Apr 10th 2024, 6:08 pm

....ganz banal: Ist ausreichend Sprit im Tank?

Die Vergaserfahrzeuge haben m.W. keinen Schlingertopf und wenn der Auslauf des Tanks "vorne" sitzt kann es bei zu wenig Sprit im Tank bei Bergfahrt zu Versorgungsengpässen und Lufteintrag kommen.