

Bergauf keine Leistung

Post by "Uli aus S" of Apr 11th 2024, 1:45 pm

[Quote from Breiti](#)

ok,

Hab ich so noch nie gesehen.

Wieder was dazu gelernt.

Breiti

Meines Wissens nach nur beim /8.

Beim M115 im W123 wird das Ventil bei laufendem Motor dauerhaft bestromt.

Erkennungsmerkmal: Ventil an Schwimmerkammer = /8, oben auf Ansaugbrücke = W123.