

M116.961 3.8 V8 BF Seite, Nockenwellenbock undicht?

Post by "500SE_Lorinser" of Apr 16th 2024, 1:46 pm

Hallo zusammen. Erst einmal danke für die ganzen Antworten. Den Tipp mit dem vertauschen Bock bin ich dann nachgegangen.

Und siehe da, derjenige der den Motor eigentlich machen wollte, und ihn mir halb fertig am Ende übergeben hat, hat tatsächlich den letzten mit vorletzten Bock vertauscht... also noch einmal alles auseinander und vertauscht. Und siehe da das Öl kommt volle Pulle nach oben.

Öl Druck stimmt, alles andere auch. Der Motor gibt keine metallischen Geräusche von sich.

LG Mika