

# W115 - kein Bremsdruck

Post by "joerg simon" of Apr 19th 2024, 5:57 pm

Hallo zusammen,

ich lese hier aufmerksam mit und lerne immer etwas neues.

Auch wenn ich nur 124er fahre und keinen 114/115 liegt das theme Bremsenentlüfte doch über alle Baureihen.

Bei dem Stichwort überholen von allen Bremssätteln klingelte bei mir was.

Als meine Sättel hinten dran waren, stellte ich fest, dass am tiefsten Punkt sich Rost gebildet hat. Das kann doch nur sein, weil Wasser schwerer ist als Dot 4.

Das heißt doch weiter gedacht, wenn ich die neue Flüssigkeit durchs System pumpe, bleibt das Wasser immer im Sattel, weil die Entlüftungsschraube oben ist. Klar, damit die Luft rauskommt. Das Wasser nicht. D.h. Sattel im angebauten Zustand befüllen und entlüften.

Gruß Jörg