

Komisches Geräusch W109 3.5 im Motorraum

Post by "HaWa" of Apr 22nd 2024, 1:40 am

Wenn ich mich richtig erinnere würde ich das Demontieren der Lüfterkupplung möglichst vermeiden.

Die Schrauben haben zwar eine 10er Schlüsselweite sind aber M8.

Die beiden Riemen welche über die Wasserpumpe und Lenkhilfepumpe laufen sind auch zwischen Lüfter und Kühler durchfädelbar.

Gruß HaWA