

welche Keilriemen W109 300SEL 4.5

Post by "masperr" of Apr 27th 2024, 9:09 am

Hallo an alle,

habe im Forum schon gesucht aber nix passendes gefunden.

Ich fahre einen W109 300SEL 4.5 - BJ 07/1972.

In einem anderen Beitrag habe ich mein eigentliches Problem schon gefunden, ich kann den Luftpresse nicht mehr nachspannen weil der Keilriemen gelängt ist.

Der Keilriemen für den Presse ist der hinterste, sodass es ja Sinn macht beim Tausch alle 5 Keilriemen zu erneuern.

Lt. meinem original Owner Manual (das ich echt noch habe) sind folgende zu montieren:

Water pump-fan power steering pumps (2 V-belts) (Wasserpumpe etc. 2 Riemen): 9.5 x 1,150 DA or 9.5 x 1,160 DA

Alternator (Lichtmaschine): 9.5 x 1,000 DA

Compressor of the air suspension systems (Luftpresse): 9.5 x 838 DA

Refrigerant compressor (Klimakompressor): 12.5 x 850 DA

Dazu folgende Fragen:

1) was bedeutet die Bezeichnung DA? und welcher Bezeichnung entspricht das heute?

2) habe ich richtig gelesen, dass man anstatt 9.5 heute 10 nehmen kann?

3) hat evtl. jemand für alle Keilriemen die heute gültige komplette Bezeichnung und die Marke (wahrscheinl. Contitech) die man braucht

(evtl. sogar mit Bezugsquelle)?

Viele Grüße und vielen Dank für eure Hilfe

Matthias