

W109 300 SEL M129 Fehlzündung

Post by "W109SEL" of Aug 8th 2024, 6:21 pm

Hallöchen,

Luftfahrwerk wurde damals durch Stahlfedern getauscht und ist auf Manuellschaltung umgebaut. Deshalb ist der Ölkühler überflüssig und hat keine Luftpumpe.

Derzeit hat kein Zündfunke und das Massekabel wird extrem Heiß.

Lg