

# Peilstab Einspritzpumpe W109

Post by "Winkler W109" of Aug 30th 2024, 5:08 pm

Moin Maik!

Raus die Suppe und ansehen, riechen, schmecken. Sofern zu hoher Spritanteil muss Du Dir Gedanken über Abhilfe machen. Oder grundsätzlich die Pumpe einmal fachkompetent prüfen und ggfs. einstellen lassen. Im besten Fall sind Druckspeicher und Kolben verschleißarm. Ach ja, der Raumnocken natürlich auch.....

BG Oliver ☐☐