

Achsschenkel VA W108

Post by "RainerKasulke" of Aug 15th 2009, 7:37 pm

Moin, Moin

Hab da mal wieder ne Frage.

Hab mal die Spurstangen von meinem Panzer-Kreuzer rausgebaut und dabei ist mir aufgefallen, das sich die Achsschenkel (ohne Räder)

megaleicht von einem Anschlag zum anderen bewegen lassen. Ein Spiel in der Lagerung ist nicht festzustellen. Müssen die Lager

auf einen Reibwert eingestellt werden ??? Hab leider noch kein WHB. Oder ist das normal ??

Grüße Rainer 