

# Abschirmplatte bzw.Hitzeblech M129

Post by "Steps" of Mar 10th 2010, 6:30 pm

Hallo,

ich fahre einen W111/C 250SE Bj'66. Kalt springt der Motor einwandfrei an, bei warmen Motor muß man 'ne zeitlang orgeln bis er wieder läuft. Ich gehe stark davon aus, daß das fehlende Hitzeblech über dem Krümmer die Ursache ist (Blasen in der Spritleitung). Bekommt man das Teil noch irgendwo? Nennt sich Abschirmplatte # 000 141 08 21 + Befestigung (Spannschelle) # 000 995 16 35

Ich weiß, daß es noch andere Ursachen haben kann, das fehlende Blech möchte ich aber dann ausschließen können.

Gruß, Stefan