

Kupplungspedal kommt nicht mehr hoch!

Post by "Sputnik11" of Aug 8th 2010, 9:02 am

Hallo,

das Entlüften der Kupplung bei meinem W110 200D BJ66 treibt mich zum Wahnsinn.

Beim Nehmerzylinder habe ich einen Dichtungssatz verbaut. Der Nehmerzylinder lässt sich problemlos als Erster entlüften.

Anders ist es beim komplett erneuerten Geberzylinder. Dort will einfach beim Entlüften keine Bremsflüssigkeit kommen 😡 .

Die Kupplungshydraulik ist mit einem separaten Bremsflüssigkeitsbehälter versehen. Undicht ist auch nichts.

Weiß jemand Rat?

MfG

Sputnik11