

Funktion Zusatzluftschieber

Post by "Andi300D(A)" of Dec 13th 2010, 8:24 pm

Hallo Andreas!

Ich habe meinen ZLS (auch 250CE) in Wasser gelegt, die Platte aufgedreht und geschaut ob er ganz schließt (also ob der Kolben den ganzen Schlitz abdeckt).

Das macht er, bei welcher Temperatur er ganz zu war weiß ich nicht und ob er auch wirklich dicht war/ist habe ich auch nicht überprüft, er funktioniert einwandfrei (wenn er nicht dicht ist, ist er das immer - und ob der Motor die Leerlauf Luft nur über den Bybass oder auch zum Teil über den ZSL bekommt ist ihm egal - habe aber auch ein 92° Thermostat eingebaut).

Was hast du für Probleme mit dem ZSL?

LG Andi