

Restauration W108 280SE 3.5

Post by "kama92" of May 21st 2012, 11:04 pm

N`Abend!

zu 1) Du bestellst das Teil 41, das sollte die komplette Spannerschiene inkl. Gleitbelag sein, so war es jedenfalls bei meinem M117 vor zwei Jahren noch der Fall.

zu 2) Wenn die Teilenummer wirklich die Gleiche ist, dann kannst Du ja eh nur eine Nummer bestellen, also wäre die Motornummer in diesem Falle egal.

MfG
Maik