

W111 (M129) springt nicht mehr an

Post by "Uli aus S" of Mar 13th 2013, 11:25 pm

Hi Thomas,

links im Bild? Ich kann leider kein Bild sehen.

Der Kondensator, der am Verteiler sitzt ist zwingend erforderlich - er verhindert den Abrissfunken am Unterbrecherkontakt.

Alle anderen sind Entstörkondensatoren und können téstweise entfernt werden.