

W111 (M129) springt nicht mehr an

Post by "oldpit" of Mar 18th 2013, 8:15 pm

Servus Thomas,

am Anfang hast Du geschrieben, dass die Verteilerkappe keine Risse hat und gut aussieht. Deshalb frage ich noch mal nach: Hast Du die Kontakte in der Verteilerkappe von jeglicher Oxidation freigekratzt und ausserdem den Kontakt am Verteilerfinger? Dies ist oft die Ursache für einen schwachen Funken! Bei Louis (Mororadzubehör) oder im Ebay gibts sicher auch ein Zündstreckenprüfer. Kostet nur ein paar Euronen. Schaltetst Du einfach zwischen Kerze und Zündkabel. Funke sollte mindestens 10 mm bringen. Mach das mal und poste dann hier das Ergebnis!

Gruß Peter