

# W109 M117 D-Jetronic Ruckeln bei Gaswechsel

Post by "tomwolf" of May 6th 2013, 11:46 am

Hallo Forum,

ich bin nun endlich dazu gekommen, mir das mit dem Ruckeln genauer anzuschauen und möchte über die Ergebnisse berichten.

Ich habe das gesamte Gasgestänge inklusive Drosselklappenschalter zerlegt und genau in Augenschein genommen, dabei zeigte sich axiales Spiel in der Drosselklappenwelle, welches sich direkt auf den Schleppscharter im DKS überträgt. Zudem fehlte die Kunststoffbuchse zwischen Gasdfgtänge und dem Hebel des Getriebes mit übermässigen Spiel als Resultat.

Alles gereinigt, die Buchse eingesetzt, gefettet, spielfrei wieder zusammengebaut und kein Ruckeln mehr!

Danke nochmals für die Tips

Viele Grüße

Tom