

W108 280SE Kabelführung wärmefühler

Post by "RainerP" of Jul 27th 2013, 10:40 pm

Hallo M4,

nein, ein Bild habe ich nicht, aber für den Fall dass Du einen späten 280SE hat, bei dem der Temperaturfühler hinten im Zyko eingebaut ist, wird die überschüssige Leitung in grossen Schlaufen hinten an der Schottwand aufgerollt.

Rainers Bild ist von einem frühen Motor, wo der Fühler weiter vorne eingebaut ist. Immerhin haben die hier mitgedacht und die Leitung lang genug gelasse.