

Führung Seitenscheibe 111 Limo

Post by "schrotter1" of Aug 21st 2019, 11:10 am

Hallo Leute,

bin jetzt bei der 3. Flosse am restaurieren. Auffällig ist, dass bei allen 3 Fahrzeugen in den Türen die Führungsschiene zur Aufnahme der Seitenscheibenführung (im Bild 104) durch -bzw. angerostet sind. Schlimmsten Falles klappert es in der Tür beim zuschlagen.

Im VDH Shop gesucht - nichts gefunden. Bei Daimler gefragt:

Hallo,

habe jetzt die Infos vom Classic Center bekommen.

A 110 720 0515 107,46 € + Mwst


A 110 720 0615 107,46€ + Mwst

+ Versandkosten

Bei diesen Preisen kann kein Rabatt zum Abzug kommen.

Lieferzeit 4-6 Wochen

Aufgrund der Lieferzeit von 6 Wochen nehme ich an, dass DB nicht erst im Lager suchen muss sondern die Schienen als Ersatz nachbauen lässt. Wäre das Thema es Wert, bei Bedarf die Schiene vom VDH nachbauen zu lassen - aber nicht für 107,46 € + Mwst 😊 A1107200515 FUEHR.SCHIENE LINKS 001 104 A1107200615 FUEHR.SCHIENE RECHTS



Mit verzweifelten Gruß

Reinhold

Post by “WolfBonitz” of Aug 21st 2019, 5:25 pm

Ich frage mich ja wirklich, ob ihr euch ab und zu mal mit unserer Homepage beschäftigt?! 😞

<https://mercedesclubs.de/onlin...created&dir=desc&cm=0#tlb>

Und die Dinger möchtest du also aufwändig nachfertigen lassen? Dann mach mal!

Post by “schrotter1” of Aug 22nd 2019, 12:19 pm

Sorry Wolf,

ich habe den kompletten Katalog durchgeleiert, aber auf die "Fensterlaufschiene" bin ich nicht gekommen.

Somit alles gut.

<https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/20503-f%C3%BChrung-seitenscheibe-111-limo/>

Gruß

Reinhold

Post by “Stuempfig” of Sep 1st 2019, 12:30 pm

Man hätte es ja auch mal mit der Teilenummer im Online Katalog probieren können.