

Benzinpumpe undicht

Post by "MB TS 65" of Oct 27th 2021, 3:49 pm

Hallo Schrauber und Pfleger,

ich habe ein Problem mit der Benzinpumpe meines 6,3.

Plötzlich ist diese an den elektrischen Anschlüssen undicht geworden. Hinter der Anschlussplatte, in der die Kabel, die in die Pumpe führen, befinden sich jeweils ein O-Ring. Dieser O-Ring hat einen rechteckigen oder quadratischen Querschnitt. Leider finde ich die Nummer im EPC für diesen Dichtring nicht. Es müssten 2 Stück sein(-und+). Der Ring müsste einen Durchmesser von ca. 11,5 mm außen und 8,5mm innen haben.

Hat schon jemand einmal so eine Benzinpumpe abgedichtet?

Die Gehäusedichtungen waren auch schon alt und ebenfalls ein quadratisches Profil. Diese habe ich durch runde O-Ringe ersetzt. Das hat geklappt und diese sind dicht. Aber bei den elektrischen Anschlüssen bin ich mir damit nicht so sicher.

Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar, da ich das Ding schnell wieder in Betrieb nehmen würde, da das Ende des Saisonkennzeichens naht und ich noch das gute Wetter mit ein paar Ausfahrten nutzen würde.

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.

Liebe Grüße aus dem sonnigen Oberbayern.

Werner

Post by "Wuff_6.3" of Oct 27th 2021, 6:22 pm

Hi Werner, das sind IMHO auch alles runde O-Ringe, die sich nur über die vielen Jahre in eine rechteckige Form gepresst haben (auch immer sehenswert sind alte Ölfilterdichtringe, die fast quadratisch aussehen, wenn man sie aus dem Deckel pult...).

Für die Ringe hinter den el. Anschlüssen sollten Standard Exemplare reichen.

Onkel Kent hat das natürlich auch in einem Video festgehalten:

<https://www.youtube.com/watch?v=vFwdZMMFHyU>

VG Tom

Post by “MB TS 65” of Oct 28th 2021, 6:41 pm

Hallo Tom,

vielen Dank für den Hinweis. Hab heute beim Landmaschinenhändler die O-Ringe geholt und eingebaut. Alles dicht, alles gut.

LG 

Post by “winfried” of Oct 29th 2021, 10:40 am

[Quote from Wuff_6.3](#)

Onkel Kent hat das natürlich auch in einem Video festgehalten

VG Tom

Da wär doch mal wieder ein Video von Onkel Wuff im Meisterkittel fällig.

Post by “Wuff_6.3” of Oct 29th 2021, 11:10 am

[Quote from winfried](#)

Da wär doch mal wieder ein Video von Onkel Wuff im Meisterkittel fällig.

Hi Windried, danke, so nett von dir 👍

Ist geplant für den Wechsel der Einspritzpumpe beim 6.3 😊

Gruss, Tomj