



Die Position 62 in der späten Variante ist aber sowieso eine spezielle Schraube mit fester U-Scheibe und so auf dem Markt nicht normal verfügbar (glaube ich). Es wäre also nicht schlimm, statt dessen auf Position 82+84 der frühen Version zu setzen, beides sind verfügbare Normteile.

Folgende Teile habe ich jetzt mal zusammen gesucht:

4x 007982005205 dies ist die Senkkopfblechschraube mit Kreuzschlitz, welche vorn unter dem Kühlergrill sitzt, sie ist auf der Zeichnung nicht drauf und wird in der frühen Zeichnung in Pos. 26 eingeschraubt.

laut umschlüsselungstabelle handelt es sich um eine Schraube mit den Maßen 5,5 x 22 und ist Verzinkt.

12x 007976006206 dies ist die Sechskantblechschraube Pos 82 (früh) mit den Maßen 6,3 x 22, sie ist verzinkt

dazu gehört

12x 1119903640, Karosseriescheibe verzinkt.

später gehts weiter...