

Problem mit W108 280SE bei warmen Motor

Post by "CP 111er" of Jun 29th 2014, 11:35 pm

Hallo

Ich hatte mal so was ähnliches, denke es hat mit der Benzinzufuhr zu tun, du musst alles prüfen, fang von hinten an mit der Benzinpumpe summt sie noch?? Und dann gehst du immer weiter nach vorne.

Das alles andere wie Zündung, Gasgestänge, Kerzen etc., muss natürlich OK sein.

Tank überholt???

Du musst mit einem Manometer den Benzindruck prüfen ca. 1bar muss er haben.

Bei mir war ein kleiner Filter dicht.

Viel Erfolg

Gruß

Carsten