

Problem mit W108 280SE bei warmen Motor

Post by "Ave111" of Jun 30th 2014, 11:47 am

Ich schliesse mich der Meinung an, dass es mit der Spritzzufuhr zu tun hat. Hatte mal ein ähnliches Problem. War schwierig einzugrenzen. Habe vom Tank bis zur Einspritzpumpe alle Filter getauscht.

Ich glaube es war die Summe der Verstopfungen, die letztlich verantwortlich war.

Hast Du den Wagen schon länger? Wurde eine neue Benzinpumpe eingebaut? Oder die Einspritzpumpe mal getauscht?

Grüsse,

Peter