

Problem mit W108 280SE bei warmen Motor

Post by "Elchtest" of Jun 30th 2014, 1:07 pm

Wenn er warm ist, ruckelt er bei Teilgas?

Hat er Zündaussetzer?

Wie ist das Kerzenbild nach einer längeren Fahrt?

Hat der Wagen seine volle Leistung (erreicht er seine Höchstgeschwindigkeit)?

Gruß

Christian