

Problem mit W108 280SE bei warmen Motor

Post by "Elchtest" of Jul 25th 2014, 7:27 am

Verstelltes Gestänge

Verstellte Zündung

Zündung muss bei 4500 min bei abgezogener Unterdruckdose eingestellt werden **(Frage hier: waren es 28° vor o.T Beim M130 ?)**

Alle anderen Werte sind lt. Tabellen- und Werkstatthandbuch nur Prüfwerte.

Gestänge: Der Wagen muss bei warmen Motor und abgezogenen Gestänge an der Pumpe (Kugelkopf aushängen) rund laufen.

Gasgeben kann man dann nicht. Läuft er nicht rund, ist etwas falsch (Grundeinstellung Gestänge überprüfen, Drosselklappenstellung auf zu prüfen).

Dann kann man weitersehen.