

# **Thermospirale Heizklappe Krümmer W110 190c**

**Post by "HaWa" of Feb 5th 2015, 10:38 am**

Hallo Markus, Etwas später sah es dann so aus wie auf deinen Bildern, beim frühen M115 ist es auch noch so.

War eine Modifikation gegen klappern.

Gruß HaWA