GELOEST W126 500SE Motor Temperatur hoch und schwankt

Post by "Edgar_Markus" of Mar 29th 2015, 2:20 pm

Hallo
da kühler und pumpe neu und auch thermostat ok bleibt nur der fühler selbst oder die anzeige im kombiinstrument
wie lange bleibt der zeiger auch 120 C? ist er tatsächlich bis zum anschlag oben?
Edgar