

# Hintere Scheiben W111 220 SEC gehen nicht ganz nach unten

Post by "T-Modell" of Apr 6th 2015, 11:18 am

[Quote from Peter 111](#)

Hallo Thomas, wenn das der Hohlraum der hinteren Seitenscheibe deines 111er Cabrios ist, solltest du kurzfristig etwas gegen Rost unternehmen.

Gruss, Peter

Peter,

hab' ich schon 😊 ... wobei diese Seite perfekt war, kein Rost. Aber die andere Seite ... Gott sei Dank nur oberflächlich, aber es war gut, das ganze inkl. Rückbank aufzumachen (Dank an Gerd für den Tipp):



Und so sah die gute Seite aus:



Thomas

<https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/14284-hintere-scheiben-w111-220-sec-gehen-nicht-ganz-nach-unten/&postID=116738#post116738>