

Radio Entstörung + schlechter Empfang W116 450 SE K-Jet

Post by "PHILM3" of May 7th 2015, 7:37 am

Hi,

Danke für die Infos. Wie sehen diese Entstörfedern denn aus? Sind die hinter der Radnabenabdeckung verbaut? Sind die an allen 4 Radaufhängungen verbaut?